

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

10 сентября 2017 года

г. Дзержинск
Нижегородской обл.
ул. Строителей д.9Б

На основании: Обращений жителей дома (особенно верхних этажей) на ухудшение давления холодного водоснабжения


Комиссия в составе: Председателя правления ТСН «Молодежное» Дикова Михаила Александровича, представителя обслуживающей организации Карасевой Татьяны Юрьевны

В присутствии: Собственника квартиры № 20 Миняева Евгения Александровича
Произвела осмотр насосной станции находящейся в подвальном помещении дома 9Б по ул. Строителей в г. Дзержинск Нижегородской области.

При осмотре установлено: Дата ввода в эксплуатацию насосной станции 2010 год. Режим работы круглосуточно. Наблюдается нестабильное давление холодной воды на верхних этажах дома. В наличии два насоса. Насос № 1 не работает, в работе насос № 2. При демонтаже насоса № 1 марки EBARA CDXM/G120/12 установлено: сгорел двигатель, ремонт насоса не возможен. Требуется срочная замена насоса.

Заключение комиссии: Для обеспечения стабильного напора холодного водоснабжения на верхних этажах дома, необходима модернизация насосной станции путем установки насоса с частотным приводом.

Члены комиссии:


М.А. Диков
Т.Ю. Карасева
Е.А. Миняев