

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

20 сентября 2017 года

г.Дзержинск
Нижегородской обл.
ул. Строителей д.9Б

Комиссия в составе: Председателя правления ТСН «Молодежное» Дикова Михаила Александровича, представителя обслуживающей организации Карасевой Татьяны Юрьевны


В присутствии: собственника нежилого помещения П1 – Жаднова Игоря Геннадьевича, собственника нежилого помещения П 8 – Ладыгина Александра Евгеньевича произвела технический осмотр трубопроводов холодного водоснабжения находящегося в подвальном помещении дома 9Б по ул.Строителей в г.Дзержинск Нижегородской области.

При осмотре установлено: Трубопровод холодного водоснабжения, оцинкованный, имеются врезки из черного металла. На прямых участках трубопровода выявлены многочисленные следы точечной коррозии. На поврежденных участках установлены хомуты. В процессе эксплуатации трубопровода производилась замена врезок с заваркой старых, так как толщина основного металла лежака не позволяла производить сварочные работы. На внутренней поверхности трубопровода лежака холодного водоснабжения имеются многочисленные коррозионные отложения.

Заключение комиссии: Выявлен износ трубопровода холодного водоснабжения. Причиной износа послужило низкое качество трубы. С целью предотвращения аварийных ситуаций, вследствие которых может быть нанесен материальный ущерб собственникам нежилых помещений, расположенным в цоколе дома, необходимо провести замену трубопровода холодного водоснабжения в подвале жилого дома с 1 по 4 подъезды.

Члены комиссии:









М.А. Диков
Т.Ю. Карасева
И.Г. Жаднов
А.Е. Ладыгин